

Responsabili
 Settore Geotecnica: Prof. Ing. L. Cascini
 Settore Geologia: Prof. Geol. S. Di Nocera
 Settore geomorfologia e frane: Prof. Geol. G. Iaccarino
 Dott. Geol. D. Guida

VALLO DELLA LUCANIA

(Foglio 209)

Legenda

TIPO DI MOVIMENTO	AREA IN FRANA	FRANA NON CARTOGRAFABILE SINGOLARMENTE
Crollo		
Colata e/o scorrimento rotazionale - colata in litologie prevalentemente argillose		
Gruppo di colate e/o scorrimento rotazionale - colata in litologie prevalentemente argillose		
Colata rapida di fango in terreni prevalentemente piroclastici		
Bacino imbrifero a morfologia accidentata con più frane di colata rapida di fango in terreni prevalentemente piroclastici		< 5 eventi franos
		5 - 10 eventi franos
		> 10 eventi franos

